

# 어린이놀이시설 안전점검 체크리스트(2024년 8월)

○ 센트럴파크 내 어린이놀이터[52683]

구 분	점검항목	점검결과	비고
놀이터 공통 사항	○모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	이상없음	
	○움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	이상없음	
	○놀이터 안의 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등 의 위험물질 존재	이상없음	
	○탄성고무칩 바닥판 이상 유무	이상없음	
	○놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	이상없음	
	○기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	이상없음	
	○기구 및 시설의 베어링의 윤활	이상없음	
	○기구 및 시설의 도장상태	이상없음	
흔들 놀이 기구	○시소의 무게 균형의 정확성 (각도가 기준치의 초과)	이상없음	
	○충격 완화용 타이어의 파손	이상없음	
	○지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성	이상없음	
	○시소가 좌우로 흔들림	이상없음	
	○손잡이가 흔들림	이상없음	
	○신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	이상없음	
	○금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	이상없음	
	○기구의 금이 간 곳	이상없음	
	○페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
	○돌출부나 거칠음	이상없음	
	○볼트나 너트 등의 나사풀림	이상없음	
그네	○그네고리('S' 혹)의 풀림 및 파손	이상없음	
	○그네 좌석판의 파손	이상없음	
	○그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태	이상없음	
	○그네 줄의 꼬임	이상없음	
	○그네 체인의 모양 변형	이상없음	
	○그네 줄의 균형 상태	이상없음	
	○그네 추락지대까지 바닥재의 충분 상태, 추락시 상해 가능 장 애물의 존재	이상없음	
	○신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	이상없음	
	○금속재질의 녹 발생 상태	이상없음	
	○금이 간 곳의 존재	이상없음	
	○페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
	○돌출부나 거친면의 존재	이상없음	
	○볼트나 나사가 풀림 상태	이상없음	
정글짐 · 건너는 기구	○파이프가 휘어짐	이상없음	
	○하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	이상없음	
	○금속부분의 녹슴	이상없음	
	○금이 간 곳은 없는가	이상없음	
	○페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
	○돌출부나 거칠음	이상없음	
	○볼트나 너트 등의 나사풀림	이상없음	
미끄 럼틀	○미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	이상없음	
	○미끄럼틀 계단의 파손	이상없음	
	○미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	이상없음	
	○착지판의 흙 및 물의 존재	이상없음	
	○신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	이상없음	
	○녹슴 부분은 없는가	이상없음	
	○금이 간 곳은 없는가	이상없음	
	○페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	이상없음	
	○돌출부나 거친면은 없는가	이상없음	
○볼트나 나사가 풀리지 않았는가	이상없음		

○ 해돋이공원 내 어린이놀이터大[526298]

구 분	점검항목	점검결과	비고
놀이터 공통 사항	○ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	이상없음	
	○ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	이상없음	
	○ 놀이터 안의 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	이상없음	
	○ 탄성고무칩 바닥판 이상 유무	이상없음	
	○ 놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	이상없음	
	○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	이상없음	
	○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활	이상없음	
	○ 기구 및 시설의 도장상태	이상없음	
흔들 놀이 기구	○ 시소의 무게 균형의 정확성 (각도가 기준치의 초과)	이상없음	
	○ 충격 완화용 타이어의 파손	이상없음	
	○ 지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성	이상없음	
	○ 시소가 좌우로 흔들림	이상없음	
	○ 손잡이가 흔들림	이상없음	
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	이상없음	
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	이상없음	
	○ 기구의 금이 간 곳	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
	○ 돌출부나 거칠음	이상없음	
	○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	이상없음	
회전 놀이 기구	○ 회전상태(베어링 상태)	이상없음	
	○ 손잡이의 파손	이상없음	
	○ 회전판이 정상기준에서의 기울어짐이나 흔들림	이상없음	
	○ 회전축이 강도	이상없음	
	○ 회전축의 움직이는 부분의 노출	이상없음	
	○ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	이상없음	
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	이상없음	
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	이상없음	
	○ 금이 간 곳은 없는가	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
	○ 돌출부나 거칠음	이상없음	
	○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	이상없음	
○ 볼트나 나사가 풀림 상태	이상없음		
미끄 럼틀	○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	이상없음	
	○ 미끄럼틀 계단의 파손	이상없음	
	○ 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	이상없음	
	○ 착지판의 흙 및 물의 존재	이상없음	
	○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	이상없음	
	○ 녹슴 부분은 없는가	이상없음	
	○ 금이 간 곳은 없는가	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	이상없음	
	○ 돌출부나 거친면은 없는가	이상없음	
○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	이상없음		

○ 해돋이공원 내 어린이놀이터소[526299]

구 분	점검항목	점검결과	비고
놀이터 공통 사항	○ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	이상없음	
	○ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	이상없음	
	○ 놀이터 안의 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	이상없음	
	○ 탄성고무칩 바닥판 이상 유무	이상없음	
	○ 놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	이상없음	
	○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	이상없음	
	○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활	이상없음	
	○ 기구 및 시설의 도장상태	이상없음	
미끄럼틀	○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	이상없음	
	○ 미끄럼틀 계단의 파손	이상없음	
	○ 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	이상없음	
	○ 착지판의 흙 및 물의 존재	이상없음	
	○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	이상없음	
	○ 녹슨 부분은 없는가	이상없음	
	○ 금이 간 곳은 없는가	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	이상없음	
	○ 돌출부나 거친면은 없는가	이상없음	
	○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	이상없음	

○ 문화공원2지구[564154]

구 분	점검항목	점검결과	비고
놀이터 공통 사항	○ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	이상없음	
	○ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	이상없음	
	○ 놀이터 안의 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등 의 위험물질 존재	이상없음	
	○ 탄성고무칩 바닥판 이상 유무	이상없음	
	○ 놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	이상없음	
	○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	이상없음	
	○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활	이상없음	
	○ 기구 및 시설의 도장상태	이상없음	
흔들 놀이 기구	○ 시소의 무게 균형을 정확성 (각도가 기준치의 초과)	이상없음	
	○ 충격 완화용 타이어의 파손	이상없음	
	○ 지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성	이상없음	
	○ 시소가 좌우로 흔들림	이상없음	
	○ 손잡이가 흔들림	이상없음	
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	이상없음	
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	이상없음	
	○ 기구의 금이 간 곳	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
○ 돌출부나 거칠음	이상없음		
○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	이상없음		
건너는 기구	○ 금속부분의 녹슴	이상없음	
	○ 금이 간 곳은 없는가	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
	○ 돌출부나 거칠음	이상없음	
	○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	이상없음	
오르는 기구	○ 그물망(체인, 타이어) 사이의 연결 부위 고정성	이상없음	
	○ 손잡이(파이프, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 엉킴, 벗겨짐)	이상없음	
	○ 지지대가 느슨해져 있지 않은가	이상없음	
	○ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	이상없음	
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	이상없음	
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	이상없음	
	○ 금이 간 곳은 없는가	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
○ 돌출부나 거칠음	이상없음		
미끄 럼틀	○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	이상없음	
	○ 미끄럼틀 계단의 파손	이상없음	
	○ 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	이상없음	
	○ 착지판의 흙 및 물의 존재	이상없음	
	○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	이상없음	
	○ 녹슴 부분은 없는가	이상없음	
	○ 금이 간 곳은 없는가	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	이상없음	
	○ 돌출부나 거친면은 없는가	이상없음	
	○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	이상없음	
	○ 그네고리('S' 혹)의 풀림 및 파손	이상없음	
그네	○ 그네 좌석판의 파손	이상없음	
	○ 그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태	이상없음	
	○ 그네 줄의 꼬임	이상없음	
	○ 그네 체인의 모양 변형	이상없음	
	○ 그네 줄의 균형 상태	이상없음	
	○ 그네 추락지대까지 바닥재의 충분 상태, 추락시 상해 가능 장애물의 존재	이상없음	
	○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	이상없음	
	○ 금속재질의 녹 발생 상태	이상없음	
	○ 금이 간 곳의 존재	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
	○ 돌출부나 거친면의 존재	이상없음	
	○ 볼트나 나사가 풀림 상태	이상없음	

○ 새아침공원 놀이터[565011]

구 분	점검항목	점검결과	비고
놀이터 공통 사항	○ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	이상없음	
	○ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	이상없음	
	○ 놀이터 안의 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	이상없음	
	○ 탄성고무칩 바닥판 이상 유무	이상없음	
	○ 놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	이상없음	
	○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	이상없음	
	○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활	이상없음	
	○ 기구 및 시설의 도장상태	이상없음	
흔들 놀이 기구	○ 시소의 무게 균형의 정확성 (각도가 기준치의 초과)	이상없음	
	○ 충격 완화용 타이어의 파손	이상없음	
	○ 지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성	이상없음	
	○ 시소가 좌우로 흔들림	이상없음	
	○ 손잡이가 흔들림	이상없음	
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	이상없음	
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	이상없음	
	○ 기구의 금이 간 곳	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
	○ 돌출부나 거칠음	이상없음	
	○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	이상없음	
그네	○ 그네고리('S' 훅)의 풀림 및 파손	이상없음	
	○ 그네 좌석판의 파손	이상없음	
	○ 그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태	이상없음	
	○ 그네 줄의 꼬임	이상없음	
	○ 그네 체인의 모양 변형	이상없음	
	○ 그네 줄의 균형 상태	이상없음	
	○ 그네 추락지대까지 바닥재의 충분 상태, 추락시 상해 가능 장애물의 존재	이상없음	
	○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	이상없음	
	○ 금속재질의 녹 발생 상태	이상없음	
	○ 금이 간 곳의 존재	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
	○ 돌출부나 거친면의 존재	이상없음	
	○ 볼트나 나사가 풀림 상태	이상없음	
미끄 럼틀	○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	이상없음	
	○ 미끄럼틀 계단의 파손	이상없음	
	○ 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	이상없음	
	○ 착지판의 흙 및 물의 존재	이상없음	
	○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	이상없음	
	○ 녹슨 부분은 없는가	이상없음	
	○ 금이 간 곳은 없는가	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	이상없음	
	○ 돌출부나 거친면은 없는가	이상없음	
	○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	이상없음	

○ 송도문화공원 물놀이장[570244]

구 분	점검항목	점검결과	비고
놀이터 공통 사항	○ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	이상없음	
	○ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	이상없음	
	○ 놀이터 안의 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	이상없음	
	○ 탄성고무칩 바닥판 이상 유무	이상없음	
	○ 놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	이상없음	
	○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	이상없음	
	○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활	이상없음	
물이용 놀이기 구	○ 급·배수 상태(물공급 노즐, 오버플로우, 배수구 등)	이상없음	
	○ 매달려 있는 구동구조물 상태(베어링, 이중안전장치 등)	이상없음	
	○ 미끄럼방지 조치 상태(테잎, 매트 등)	이상없음	
	○ 수질오염 상태(부유물질 등)	이상없음	
	○ 기초부, 연결부 등의 물고임 및 부식 상태미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	이상없음	

○ 송도 랜드마크시티 1호 근린공원[576156]

구 분	점검항목	점검결과	비고
놀이터 공통 사항	○ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	이상없음	
	○ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	이상없음	
	○ 놀이터 안의 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	이상없음	
	○ 탄성고무칩 바닥판 이상 유무	이상없음	
	○ 놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	이상없음	
	○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	이상없음	
	○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활	이상없음	
물이용 놀이기 구	○ 급·배수 상태(물공급 노즐, 오버플로우, 배수구 등)	이상없음	
	○ 매달려 있는 구동구조물 상태(베어링, 이중안전장치 등)	이상없음	
	○ 미끄럼방지 조치 상태(테잎, 매트 등)	이상없음	
	○ 수질오염 상태(부유물질 등)	이상없음	
	○ 기초부, 연결부 등의 물고임 및 부식 상태미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	이상없음	

○ 송도 랜드마크시티 3호 근린공원[582317]

구 분	점검항목	점검결과	비고
놀이터 공통 사항	○ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	이상없음	
	○ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	이상없음	
	○ 놀이터 안의 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	이상없음	
	○ 탄성고무칩 바닥판 이상 유무	이상없음	
	○ 놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	이상없음	
	○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	이상없음	
	○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활	이상없음	
	○ 기구 및 시설의 도장상태	이상없음	
흔들 놀이 기구	○ 시소의 무게 균형의 정확성 (각도가 기준치의 초과)	이상없음	
	○ 충격 완화용 타이어의 파손	이상없음	
	○ 지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성	이상없음	
	○ 시소가 좌우로 흔들림	이상없음	
	○ 손잡이가 흔들림	이상없음	
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	이상없음	
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	이상없음	
	○ 기구의 금이 간 곳	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
	○ 돌출부나 거칠음	이상없음	
그네	○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	이상없음	
	○ 그네고리('S' 혹)의 풀림 및 파손	이상없음	
	○ 그네 좌석판의 파손	이상없음	
	○ 그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태	이상없음	
	○ 그네 줄의 꼬임	이상없음	
	○ 그네 체인의 모양 변형	이상없음	
	○ 그네 줄의 균형 상태	이상없음	
	○ 그네 추락지대까지 바닥재의 층분 상태, 추락시 상해 가능 장애물의 존재	이상없음	
	○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	이상없음	
	○ 금속재질의 녹 발생 상태	이상없음	
	○ 금이 간 곳의 존재	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
	○ 돌출부나 거친면의 존재	이상없음	
	○ 볼트나 나사가 풀림 상태	이상없음	
오르는 기구	○ 그물망(체인, 타이어) 사이의 연결 부위 고정성	이상없음	
	○ 손잡이(파이프, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 영킴, 벗겨짐)	이상없음	
	○ 지지대가 느슨해졌는 지 여부	이상없음	
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	이상없음	
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	이상없음	
	○ 금이 간 곳의 존재	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
	○ 돌출부나 거칠음	이상없음	
건너는 기구· 공중놀이 기구	○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	이상없음	
	○ 손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐)	이상없음	
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	이상없음	
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	이상없음	
	○ 금이 간 곳의 존재	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
	○ 돌출부나 거칠음	이상없음	

○ 미추홀어린이공원 어린이놀이터[585174]

구 분	점검항목	점검결과	비고
놀이터 공통 사항	○ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	이상없음	
	○ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	이상없음	
	○ 놀이터 안의 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	이상없음	
	○ 탄성고무칩 바닥판 이상 유무	이상없음	
	○ 놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	이상없음	
	○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	이상없음	
	○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활	이상없음	
	○ 기구 및 시설의 도장상태	이상없음	
흔들 놀이 기구	○ 시소의 무게 균형의 정확성 (각도가 기준치의 초과)	이상없음	
	○ 충격 완화용 타이어의 파손	이상없음	
	○ 지지대와 시소판의 연결부위의 원활성 및 회전성	이상없음	
	○ 시소가 좌우로 흔들림	이상없음	
	○ 손잡이가 흔들림	이상없음	
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	이상없음	
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	이상없음	
	○ 기구의 금이 간 곳	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
	○ 돌출부나 거칠음	이상없음	
	○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	이상없음	
그네	○ 그네고리('S' 혹)의 풀림 및 파손	이상없음	
	○ 그네 좌석판의 파손	이상없음	
	○ 그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태	이상없음	
	○ 그네 줄의 꼬임	이상없음	
	○ 그네 체인의 모양 변형	이상없음	
	○ 그네 줄의 균형 상태	이상없음	
	○ 그네 추락지대까지 바닥재의 충분 상태, 추락시 상해 가능 장애물의 존재	이상없음	
	○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	이상없음	
	○ 금속재질의 녹 발생 상태	이상없음	
	○ 금이 간 곳의 존재	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
	○ 돌출부나 거친면의 존재	이상없음	
	○ 볼트나 나사가 풀림 상태	이상없음	
미끄 럼틀	○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	이상없음	
	○ 미끄럼틀 계단의 파손	이상없음	
	○ 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	이상없음	
	○ 착지판의 흙 및 물의 존재	이상없음	
	○ 신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	이상없음	
	○ 녹슴 부분은 없는가	이상없음	
	○ 금이 간 곳은 없는가	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	이상없음	
	○ 돌출부나 거친면은 없는가	이상없음	
○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	이상없음		

○ 랜드마크시티 1호 수변공원(585295)

구 분	점검항목	점검결과	비고
놀이터 공통 사항	○ 모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	이상없음	
	○ 움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	이상없음	
	○ 놀이터 안의 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	이상없음	
	○ 탄성고무칩 바닥판 이상 유무	이상없음	
	○ 놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	이상없음	
	○ 기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	이상없음	
	○ 기구 및 시설의 베어링의 윤활	이상없음	
	○ 기구 및 시설의 도장상태	이상없음	
미끄 럼틀	○ 미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	이상없음	
	○ 미끄럼틀 계단의 파손	이상없음	
	○ 미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	이상없음	
	○ 착지판의 흙 및 물의 존재	이상없음	
	○ 신체부위가 깔 수 있는 틈새의 존재	이상없음	
	○ 녹슨 부분은 없는가	이상없음	
	○ 금이 간 곳은 없는가	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	이상없음	
	○ 돌출부나 거친면은 없는가	이상없음	
	○ 볼트나 나사가 풀리지 않았는가	이상없음	
건너는 기구	○ 금속부분의 녹슴	이상없음	
	○ 금이 간 곳은 없는가	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
	○ 돌출부나 거칠음	이상없음	
	○ 볼트나 너트 등의 나사풀림	이상없음	
오르는 기구	○ 그물망(체인, 타이어) 사이의 연결 부위 고정성	이상없음	
	○ 손잡이(파이프, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 영킴, 벗겨짐)	이상없음	
	○ 지지대가 느슨해져 있지 않은가	이상없음	
	○ 하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	이상없음	
	○ 신체부위(손, 발, 머리)가 깔 수 있는 틈새	이상없음	
	○ 금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	이상없음	
	○ 금이 간 곳은 없는가	이상없음	
	○ 페인트 칠이 벗겨짐	이상없음	
○ 돌출부나 거칠음	이상없음		

## 안전점검실시대장(제17조 관련)

▶ 시설명(시설번호): 센트럴공원 내 어린이놀이터(52683)

설치장소	설치일자	놀이기구 설치현황
연수구 센트럴로 229	2008.12.01.	- 그네 1개, 정글짐 1개, 조합놀이대(미끄럼틀) 1개, 흔들놀이기구 1개, 기타(4인용 시소) 1개, 그 외(트램펄린) 1개, - 충격흡수용 표면재(포설 324m <sup>2</sup> ) 1개

(앞쪽)

점검일	점검 결과				특이사항	점검자 (인)	확인자 (인)
	양호	요주의	요수리	이용금지			
2024년 1/18(목)	○				특이사항 없음	이연재	임용진
2024년 2/6(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 3/8(금)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 4/3(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 5/16(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 6/19(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 7/10(수)	○				그네 안전펜스 볼트체결	이강산	임용진
2024년 8/20(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진

## 안전점검실시대장(제17조 관련)

▶ 시설명(시설번호): 해돋이공원 내 어린이놀이터大(526298)

설치장소	설치일자	놀이기구 설치현황
연수구 해돋이로51	(2007.12.01) 2023.09.22.	- 2인용 시이소 2개, 굴삭기 놀이대 2개, 네트놀이대 1개, 회전놀이대 1개, 흔들이놀이기구 3개 - 충격흡수용표면재(모래 76㎡) 1개, 충격흡수용표면재(고무매트 443㎡) 1개, 충격흡수용표면재(포설도포) 1개

(앞쪽)

점검일	점검 결과				특이사항	점검자(인)	확인자(인)
	양호	요주의	요수리	이용금지			
2024년 1/18(목)			굴삭기놀이대 1대 재파손 보수		시공업체 보수완료 (2024.01.05.)	이연재	임용진
2024년 2/6(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 3/8(금)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 4/3(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 5/16(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 6/26(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 7/30(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 8/27(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진

## 안전점검실시대장(제17조 관련)

▶ 시설명(시설번호): 해돋이공원 내 어린이놀이터小(526299)

설치장소	설치일자	놀이기구 설치현황
연수구 해돋이로51	2007.12.01.	- 조합놀이대(미끄럼틀) 1개, 기타(나팔모양 시설물) 2개 - 충격흡수용표면재(모래 30㎡) 1개, 충격흡수용표면재(고무매트 238㎡) 1개, 충격흡수용표면재(포설도포) 1개

(앞쪽)

점검일	점검 결과				특이사항	점검자(인)	확인자(인)
	양호	요주의	요수리	이용금지			
2024년 1/18(목)	○				특이사항 없음	이연재	임용진
2024년 2/6(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 3/8(금)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 4/3(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 5/16(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 6/26(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 7/30(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 8/27(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진

## 안전점검실시대장(제17조 관련)

▶ 시설명(시설번호): 문화공원2지구(564154)

설치장소	설치일자	놀이기구 설치현황
연수구 송도동191-1	2017.11.30.	- 그네 1개, 흔들놀이기구 3개, 오르는기구(놀이언덕) 1개 - 건너는기구(애벌레 통과터널, 토끼굴터널) 2개 - 조합놀이기구(칙칙폭폭 기차여행 놀이대) 1개 - 기타(나뭇잎 게임형자가발전) 4개 - 충격흡수용 표면재(포설도포) 1개

(앞쪽)

점검일	점검 결과				특이사항	점검자(인)	확인자(인)
	양호	요주의	요수리	이용금지			
2024년 1/18(목)	○				특이사항 없음	이연재	임용진
2024년 2/6(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 3/22(금)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 4/17(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 5/22(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 6/19(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 7/30(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 8/20(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진

## 안전점검실시대장(제17조 관련)

▶ 시설명(시설번호): 새아침공원 놀이터(565011)

설치장소	설치일자	놀이기구 설치현황
연수구 신승로 118번길35	2018.07.24.	- 그네 2개, 미끄럼틀 1개, 흔들놀이기구 3개 - 조합놀이대(미끄럼틀) 1개, 충격흡수용 표면재(포설도포) 1개

(앞쪽)

점검일	점검 결과				특이사항	점검자(인)	확인자(인)
	양호	요주의	요수리	이용금지			
2024년 1/18(목)	○				특이사항 없음	이연재	임용진
2024년 2/13(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 3/22(금)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 4/3(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 5/22(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 6/26(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 7/31(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 8/27(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진

## 안전점검실시대장(제17조 관련)

▶ 시설명(시설번호): 송도문화공원 물놀이장(570244)

설치장소	설치일자	놀이기구 설치현황
연수구 송도동195-1	2019.06.30.	- 물이용놀이기구(조합놀이대형) 1개, - 물이용놀이기구(기타, 단품) 13개, - 충격흡수용 표면재(포설도포) 1개

(앞쪽)

점검일	점검 결과				특이사항	점검자(인)	확인자(인)
	양호	요주의	요수리	이용금지			
2024년 1/18(목)	○				특이사항 없음	이연재	임용진
2024년 2/6(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 3/21(목)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 4/17(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 5/22(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 6/26(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 7/31(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 8/26(월)	○				특이사항 없음	이강산	임용진

## 안전점검실시대장(제17조 관련)

▶ 시설명(시설번호): 송도 랜드마크시티 1호 근린공원(576156)

설치장소	설치일자	놀이기구 설치현황
연수구 송도동394-5	2020.11.25.	- 물이용놀이기구(조합놀이대형) 1개, - 물이용놀이기구(대형버켓형) 1개, - 물이용놀이기구(기타, 단품) 7개, - 충격흡수용 표면재(포설도포) 1개

(앞쪽)

점검일	점검 결과				특이사항	점검자(인)	확인자(인)
	양호	요주의	요수리	이용금지			
2024년 1/18(목)	○				특이사항 없음	이연재	임용진
2024년 2/13(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 3/8(금)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 4/24(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 5/2(목)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 6/12(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 7/29(월)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 8/12(월)	○				특이사항 없음	이강산	임용진

## 안전점검실시대장(제17조 관련)

▶ 시설명(시설번호): 랜드마크시티 3호 근린공원(582317)

설치장소	설치일자	놀이기구 설치현황
연수구 아카데미로 592	2022.04.08.	- 조합놀이대 1개, 흔들놀이기구 4개, - 오르는기구 3개, - 그네 1개, 공중놀이기구 1개 - 충격흡수용 표면재(포설도포) 1개

(앞쪽)

점검일	점검 결과				특이사항	점검자(인)	확인자(인)
	양호	요주의	요수리	이용금지			
2024년 1/19(금)	○				특이사항 없음	이연재	임용진
2024년 2/13(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 3/5(화)			○		-시공업체 보수완료 (2024. 3. 8.)	이강산	임용진
2024년 4/24(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 5/2(목)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 6/12(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 7/23(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 8/12(월)	○				특이사항 없음	이강산	임용진

## 안전점검실시대장(제17조 관련)

▶ 시설명(시설번호): 미추홀어린이공원 어린이놀이터(585174)

설치장소	설치일자	놀이기구 설치현황
연수구 해송로 59	2022.11.27.	- 조합놀이대 1개, 흔들놀이기구 2개 - 그네 1개 - 충격흡수용 표면재(포설도포) 1개

(앞쪽)

점검일	점검 결과				특이사항	점검자(인)	확인자(인)
	양호	요주의	요수리	이용금지			
2024년 1/19(금)	○				특이사항 없음	이연재	임용진
2024년 2/6(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 3/21(목)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 4/17(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 5/29(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 6/19(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 7/23(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 8/20(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진

## 안전점검실시대장(제17조 관련)

▶ 시설명(시설번호): 랜드마크시티 1호 수변공원(585295)

설치장소	설치일자	놀이기구 설치현황
연수구 송도동 308-2	2022.12.07.	- 미끄럼틀 1개, 오르는기구 1개 - 건너는기구 4개 - 충격흡수용 표면재(기타바닥재) 2개

(앞쪽)

점검일	점검 결과				특이사항	점검자(인)	확인자(인)
	양호	요주의	요수리	이용금지			
2024년 1/19(금)	○				특이사항 없음	이연재	임용진
2024년 2/13(화)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 3/22(금)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 4/24(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 5/2(목)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 6/12(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 7/10(수)	○				특이사항 없음	이강산	임용진
2024년 8/12(월)	○				특이사항 없음	이강산	임용진